

## Емкостные приборы контроля - KXA (Slave)

Расширение подключения датчиков KXS при использовании с одним емкостным оценочным прибором KXA (Master) возможно с помощью емкостных оценочных приборов KXA (Slave).

В каждом приборе KXA (Slave) в свою очередь предусмотрено подключение 3-х датчиков KXS, а также имеется розетка расширения.

Для оценочных приборов KXA (Master) поставляются следующие совместимые с ним оценочные приборы KXA (Slave):

<b>KXA-5-S-3-N-A-MINI</b>	<b>Арт. № 498516</b>
<b>KXA-5-S-3-N-A</b>	<b>Арт. № 498515</b>
<b>KXA-5-S-3-P-A-MINI</b>	<b>Арт. № 498518</b>
<b>KXA-5-S-3-P-A</b>	<b>Арт. № 498517</b>

Для информации: емкостные оценочные приборы KXA (Slave) могут применяться только вместе с емкостным оценочным прибором KXA (Master).

## Принадлежности



Датчики могут поставляться с защитным металлическим рукавом для кабеля (надбавка к цене)