


## Контроль правильного уровня заполнения упаковки

**Цель:** контроль и определение правильного уровня заполнения упаковки с сыпучим веществом (крупа, зерно и пр.)

**Описание:** Инфракрасный датчик Q50 –оптимальный выбор для определения нужного уровня заполнения упаковок сыпучими материалами, образующими неровную поверхность, например – зерна, крупы и др.



**Компоненты:** Q50BU - отражательный тестер для контроля расстояния до объекта с аналоговым выходом.