


Двухкоординатный стол

На рисунке представлен способ визуальной индикации двух координат стола.



Для решения данной задачи используются механические индикаторы позиции DA04.

Передаточное число уточняется для каждой задачи.

Простая установка индикаторов.