



Проверка метки

Цель: идентифицировать метку, которая указывает конец пачки перед отправкой ее на брошюровку.

Описание: отмечается последний элемент в пачке для сигнализации об окончании пачки и о начале новой пачки.

PresencePLUS P4 GEO обнаруживает отметку и сигнализирует машине о начале новой брошюровки.



Компоненты: PresencePLUS P4 GEO - комплексное решение для широкого спектра задач



1. Линза с резьбовым креплением
2. Камера с линзой, размещенной под углом к корпусу камеры
3. Последовательный интерфейс RS-232, Ethernet и видео в режиме реального времени
4. Камера с линзой, размещенной вдоль корпуса камеры
5. 3-двухцветных индикатора состояния камеры.

Наиболее важные характеристики устройства:

- Камера *PresencePLUS P4 GEO* использует инструмент *GEO Count* для обнаружения наличия, положения и вращения соответствующих отметок.
- Камера проверяет особенности независимо от ориентации продукта или положения в поле видимости камеры
 - Стандартные камеры *PresencePLUS P4 GEO* обеспечивают высокоскоростную проверку со скоростью осмотра 6000 операций в минуту.
 - Камеры *PresencePLUS P4 GEO 1.3* с высоким разрешением 1280 x 1024 пикселей используются для качественной детальной проверки или для расширенного поля зрения

Среди особенностей – функция удаленного программирования TEACH, конфигурируемые входы/выходы, видеосигнал в реальном режиме и коммуникации посредством RS-232 или Ethernet – стандартны для всех типов камер *PresencePLUS*.